



# BR4

## *Brasure argent 40% non enrobée*

Brasure à très haute capillarité, bas point de fusion et excellente conductibilité électrique pour tous métaux ferreux et non-ferreux (sauf métaux blancs).

Bas point de fusion : 650°C.

Haute résistance à la traction (40 Kg/mm<sup>2</sup>).

A utiliser avec un décapant sur les métaux ferreux et non-ferreux.

Excellente résistance à la corrosion.

Sans cadmium.

Excellente brasure pour tous travaux délicats.

### *Caractéristiques :*

Diamètre disponible : 1,5 mm

Résistance à la traction jusqu'à 40 Kg/mm<sup>2</sup>

Allongement : 35%

Température de travail : 650°C

Résistance à la corrosion : bonne

### *Utilisateurs :*

Réfrigération, gaz, outils de coupe, services maintenance, acier inox...

